

SPOTS DE SIGNALLEMENT DES ZONES À RISQUE SOUS LES ENGINES OU MACHINES EN MOUVEMENT

Problématique

Le personnel au sol n'a pas ou n'a plus conscience des risques liés aux charges qui sont manutentionnées dans l'atelier au-dessus d'eux au pont roulant, ainsi qu'aux zones de passage des télébenne

Risques identifiés

- Risque de heurt
- Risque d'écrasement
- Risque de chute d'objets



Installation du matériel par le service maintenance :

- Essai de différentes intensités et de différentes couleurs.
- Mise en place de 4 spots par pont (s'activant à la mise en route du pont) au niveau du chariot du pont roulant afin de matérialiser la zone dangereuse au sol, un cône de sécurité dans lequel il existe un risque .



Fournisseur : Ledpowerlight



<https://ledpowerlight.fr/>

Mise en place d'un projecteur signifiant le risque se déclenchant au sol au passage de la télébenne.

Fournisseur : La Signalisation Industrielle

<https://lsifr.com/>



Conséquences pour l'entreprise :

La mise en place de ce système rend très visible la zone dangereuse au sol.

Mme. ROZO, Coordinatrice Sécurité & Environnement SATEBA (LA RICHE, 37)